


جمهورية مصر العربية



معهد التخطيط القومى

مذكرة داخلية رقم ٣٠٨
الحاسبات الالكترونية
والعمليات التكنولوجية

أعداد
الدكتور / تاييز فرج غبريال
مايو ١٩٧٣

القاهرة
طريق صلاح سالم مدينة نصر

تمهيد :

يستخدم الحاسب الالى فى الكثير من المجالات المتعدده ،
ولقد اقتصرت هذه المذكره على محاولة التعرف على استخدام الحاسب الالى لكترونى
فى مجال التحكم فى العمليات لوجيه فى الصناعة وخصوصا فى الصناعات الكيماوية
والصناعات الشبيهه ، وذلك نظرا لما لهذه الصناعات من سمات خاصة تميزها عن
غيرها من الصناعات الاخرى ، حيث يمكن ان نقول اننا تمررنا الصناعات التكنوارجيه
المستمرة .

فاذا كان الهدف المنشود هو محاولة تطبيق الالية التامة فان هناك مراحـل
تقف امامها ، ويعتمد ذلك على خواص العمليات التكنولوجيه زياده على العقبات
التي تعترض الاليه التامة .

ولقد خصص الباب الاول لتغطية هذه الصورة ، فى حين عالج الباب الثانى
التجهيزات والعمليات التحضيريه والحصول على البيانات واهمية الخواص الاستاتيكية
والخواص الديناميكية المعبره عن نماذج العمليات التكنوارجيه .

اما الامثلة التطبيقية التي تعبر عن المنجزات التي حدثت فعلا فى بلدان
مختلفه فلقد تم تجميعها فى الباب الثالث من مصادر مختلفه ، وبعض العمليات
التكنوارجيه مثل صناعة الصودا حيث كان التركيز عليها ، وخصوصا برج الكرنسـه ثم
امثلة اخرى اكرير البترول والبتروكيماويات ، واخيرا مثال عام لصناعة تكنولوجيه
مستمرة .

ولقد حاولت بقدر الامكان ان تخرج هذه المذكره فى صورة سهله مبسطه بعيدا
عن التعقيدات التكنوارجيه المتخصصه ، حتى يتمكن غير المتخصصين من متابعتها
ما جاء بها .

سبق واشرنا في المذكرة الداخليه رقم ٣٠١ " الميكنه والاليه والانتاج " الى اهمية تزويد او تسليح الادارة بالوسائل التكنولوجية الحديثه والالات الحاسبة الالكترونية . فيلاحظ في الصناعة عموما ان العمليات الانتاجية تزداد وتتوسع في ديناميكيتهها ، وتتعمق وتكبر في حجمها ، وتشابك العلاقات فيما بينها ويزداد تأثيرها المتبادل ، وهذا يؤدي الى صعوبة بل وفي بعض الاحيان الى استحالة عمليات التنبؤ والحسابات المرتبطة بتخليق المنتج الانتاج وتحقيق العمليات التكنولوجية مما يدعو الى استخدام الوسائل الاليمة في الانتاج مع ميكنه العمليات الحسابية .

وانه اذا كانت الميكنه قد عملت على تخفيف اعباء العمل الجسماني للانسان فان على الاليه ان تستكمل هذا الدور وان تعمل ايضا على تخفيف الجهد البدولي في الاعمال التي تحتاج الى عقل وتفكير الانسان ، وتزيد من انتاجية العمل .

ومزيادة تشبع الصناعة بالماكينات ، فلقد ظهرت الحاجة لخدمة هذه الماكينات . وعادة ما تقابلنا في عمليات الانتاج الكثير من الحالات التي تستدعي عند ميكنه عمل احدي العمليات الانتاجية ان تستخدم الاليه في العمليات الاخرى المرتبطة بهذه العملية . كما وان سرعة العمليات التكنولوجية ، وكبر الحجم اللازم للوحدات المنتجة والاجزاء والمجموعات ودقه صناعتها تقع كلها خارج مجال الشعور البشري مما يحتم استخدام الوسائل الاليمة^(١) . هذا في حين كان يتميز النظام الحرفي القديم بوحدات انتاجية ذات طاقة انتاجية ضئيلة^(٢) .

نجد على مستوى العملية الانتاجية الصناعية الواحد ان مشكلة التحكم في العمليات - والاجهزة والماكينات الانتاجية المعقدة تنحصر في اختيار اسلوب التشغيل او تسيير العملية التكنولوجية بفرض الحصول على الانتاجية القصوى او تقليل تكاليف الانتاج . . . الخ .

(١) دكتور فايز فرج غبريال : الميكنه والاليه والانتاج ، مذكرة داخلية رقم ٣٠١ .

(٢)

Mantoux, P.

The Industrial Revolution in the Eighteenth century,
London, 1966, p.47.

ان الحاجة لزيادة الانتاج الصناعى قد دعت لضرورة حدوث ثورة حقيقيه ، وتطويع شامل فى عمليات التحكم على كلفة المستويات من المعدات الى العناصر الى الاقسام وحتى على مستوى المصنع كله .

لقد اتفقنا على ان الاتجاه السائد فى الصناعة هو الى كبر وضخامة حجوم الانتاج وتكثيف العمليات التكنولوجية (١) وهنا يتضح ان التحكم الالى فى هذه العمليات التكنولوجية سيكون قليل الفائدة فى حالة اذا ماتم بالوسائل القديمة التى كانت تتبع مع العمليات التكنولوجية او حجوم الانتاج الاقل منها . فالقائمون على ادارة الانتاج سيجدون انفسهم فى هذه الحالة فى وضع لا يحسدون عليه ، اذ سيكون من الصعب القيام بمتابعة ومعالجة البيانات الكثيرة الخاصة باحوال العمليات التكنولوجية المختلفه ، ثم تحديد المقترحات واتخاذ القرارات اللازمة . احسن سير العمليات التكنولوجية فى الظروف المثلى ، وتشغيل المعدات التى تحتاج للتشغيل وايقاف حركة المعدات التى يجب ان تتوقف عن العمل ، زيادة على فك المعدات بفرض استبدالها بغيرها فى حالة اهتلاكها او عدم قيامها باداء عملها كما ينبغي . جميع هذه العمليات الفنية مع غيرها من العمليات الاخرى ستقابل الانسان خلال عمليات الانتاج .

من هنا يبرز دور الالات الحاسبة الالكترونية (او الحاسبات الالكترونية ، او الحاسبات الالية ، والتى تسمى خطأ بالمقول الالكترونية) فى مساعدة الانسان ، بل وانقاده من هذه الاعمال المرهقة . لانه يمكن وضع برنامج خاص لهذه الحاسبات الالية فتقوم بمقتضاه بحساب الظروف المثلى لسير العمليات التكنولوجية ، او بالبحث عن الظروف المثلى ثم الحفاظ عليها ، وفى حالة الضرورة فانها تقوم بتشغيل المعدات ، وايقافها عن العمل عند الحاجة ، زيسادة على القيام بعمليات اخرى ترتبط بعمليات التحكم الالى .

اذا اتفقنا على تسمية هذه الالات بالالات الحاسبة الالكترونية المتحكمه فى العمليات الانتاجية او بالالات المتحكمه ، ثم اتفقنا ايضا على اهمية وضرورة استخدامها فى العمليات الانتاجية - فان التطبيق العملى للالات المتحكمه واستخدامها فى العمليات الانتاجية سيجتاج

(١) نفس المرجع السابق .

قبل البدء في تنفيذه الى ان تسبقه عمليات تجهيزه كثيرة تقوم بانتشار استخدام اعداد كبيرة من اجهزة القياس ، واجهزة الرقابة ، والاجهزة الاولى التي تقوم بعمليات التحكم الالى المرحلي ، ثم الالات المتحكمه التي تحتوى على اعداد ات ، ثم تبدأ تجارب تشغيل استخدام احدى الطرق التي تتبعها الالات المتحكمه لتسيير العملية التكنولوجية .

يلاحظ ان ما يسمى بالعمليات الانتاجية المستمرة ، هي التي سوف تستحوذ في المجال الاول على استخدام الالات المتحكمه لانها بطبيعتها تحتوى على الكثير من اجهزة القياس واجهزة الرقابة والاجهزة الالية المحلية . اما اهم العمليات الانتاجية المستمرة فنجد ها في بعض الصناعات الكيماوية ، والمعدنية والبتروكيماوية وغيرها . ولذ لك فان استخدام الالات المتحكمه في هذه الصناعات سيكون اسهل نسبيا عن استخدام المهايى الصناعات الاخرى ، وهذا لان أغلب المراحل التي تكون في مجموعها هذه الصناعات تكون بدورها عبارة عن عمليات تكنولوجية مستمرة ايضا .

سنحاول في هذه المذكرة على مثال تطبيقي لاحدى الصناعات المستمرة توضيح اهمية استخدام الوسائل الالية والالات الحاسبة الالكترونية التي تقوم بالتحكم في العمليات التكنولوجية مباشرة On Line (١) وما يتطلبه ذلك من مجهودات ضخمة لاعمال تجهيزه ، ثم النتيجة النهائية لكل هذه العملية . وبما ان الصناعات الكيماوية تتكون عادة من عدة عمليات تكنولوجية متشابكة تؤثر في بعضها البعض ، زيادة على ان العملية التكنولوجية الواحدة منها تحتاج بدورها الى عمليات اخرى مساعدة سابقة ولاحقة ، لذ لك رأينا ان يقتصر الشرح على عملية تكنولوجية واحدة فقط ، مع الاشارة الى بعض الطرق الرياضية المستخدمة لمحاكاة العمليات التكنولوجية والبحث عن الحلول المثلى لسير هذه العمليات ثم التحكم فيها .

(١) تقول الان يكلويد يا السوفيتيه للمعلوم التكنيكية الحديثه ان الموزع الالى هو ذ لك الجهاز الذى يقوم بطريقة الية بوظيفة الموزع سواء تم ذ لك كلياً او جزئياً - Automatic supervisor Automation dispatcher. وفي ابسط اعماله يقوم الموزع الالى بتجميع وتسجيل البيانات فقط - وهناك معالجة للبيانات حسب ظروف الصناعة المختاره .

فلقد تم في اوائل الستينات من القرن العشرين استخدام الحاسب الالى "Argus-200" بمصنع الصودا في بلدة فليتسوود الانجليزية بشركة Imperical Chemical Industries بفرض التحكم المباشر في العمليات الانتاجية (١).

ويستخدم هذا الحاسب الالى ٢٠٩ قناة من قنوات البيانات ويعمل على تسجيلها ، كما يقوم بالتحكم في عمل ٩٠ جهاز ، ولقد كانت هناك ثمانية مستويات للتحكم تتصل بيمضها عن طريق اللوحات المتدرجة ، حيث يستخدم نحو نصف هذه القنوات لقياس درجات الحرارة بواسطة المقاومات الحرارية Thermoresistances ، وبجانب درجات الحرارة تقاس ايضا كميات المواد Discharge والضغط ، والرقم الهيدروجيني (٢) ، وتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون .

وتجرى العمليات الحسابية لتحديد الوضع المطلوب لمؤشرات ٩٨ جهاز من اجهزة الضبط ، وحتى لا يكون هناك اثر للتأخير في قياسات عملية التحكم فانه يجرى قياس وضع كل مؤشر ٢٠ مرة في الثانية ، ويلاحظ ان ٧٠٪ من وقت تشغيل الحاسب يخصص لفرض قياس موضع مؤشرات اجهزة الضبط والتأكد منها ثم تصحيحها عند الضرورة .

يتم خلال عملية التحكم قياس ٩٨ متغير ، ٩٠ وضع لمؤشرات اجهزة الضبط وتعطى تعليمات للتحكم من خلال ٩٠ جهاز ، ويجرى ايضا قياس ١١١ قيمة متغيره عن البيانات والاشارات وكذلك حماية الاجهزة ، وتقارن كل قيمة من هذه القيم المتغيره التي يجرى قياسها مع اقصى وادنى قيمة لها ، فاذا وصلت المتغيرات المقيسه الى قيمها الحديه فانه يجرى طبعها وذلك في اجهزة الطبع ، كما تسجل اجهزة الطبع نشاط العمال ايضا وتعطى كل ساعة (او حسب الضرورة) بيانات خاصة بالرقابة على جميع المتغيرات التي يجرى قياسها .

(١) Argus computer control system. Instr ment Practive IV, 15, 4, 1961

(٢) يقصد بالرقم الهيدروجيني درجة تركيز الهيدروجين في المحلول ، ويعتبر ذلك مقياسا لتوضيح اذا ما كان المحلول حامضيا او قلويا او متعادلا ويوضح ايضا درجات الحموضة او القلوية .

كما ان وحدة التسجيل تسجل بيانات عن كل متغير من المتغيرات مرة كل ٤ دقائق وذلك على شريط مغناطيسي ، كل ٢٤ ساعة يفرغ الشريط المغناطيسي وتحسب منه البيانات المتراكمة في الحاسب الالى . ويتم في الحاسب الالى ايضا حساب متوسط كل ساعة للمؤشرات التى تقاس كل ٤ دقائق ، ثم يعطى جهاز الطبع ٢٤ مجموعة لعدد ٢٠٩ من النتائج . كما يمكن ايضا استخدام الشريط المغناطيسي لتسجيل المؤشرات الخاصة بأى قناة . وبعد ذلك يرسل الشريط الى الحاسب الالى العام لتحليل سير العملية .

يتجمع هذا النظام الذى يستخدم الحاسب الالى بمزايا عديدة ، تميزه عن نظام التحكم الالى العادى . وبعد استخدام الحاسب الالى لمدة عامين لوحظ عليه عدم الاستجابة فى نظام واحد ثلاث مرات . وتم اكتشاف عدم الاستجابة بواسطة برنامج اختبار يتم مرة كل ثانیه . وفى حالة عدم الاستجابة فان مخرجات الحاسب الالى تنفصل عن نظام التحكم الالى . وعند انفصال جميع قنوات التحكم يلاحظ ان مواضع مؤشرات اجهزة الضبط ستبقى فى مكانها لمدة طويلة ويتم فى هذه المدة التحكم يدويا (١)

ولقد ادى استخدام هذا النظام فى مصنع الصود الى تحسين جوده عملية التحكم ، وزيادة معدل سرعة العودة للإنتاج الطبيعى بعد حدوث أى انحرافات عن الانتاج الطبيعى (٢).

Ferranti A.P.

Argus plant control computer.

Process control and Automation III V. 8,3,1961.

Groubov V.I. and Others

Industrial Cybernetics. Kiev, 1966.

(١)

(٢)

الباب الاول

الحاسب الالى

والتحكم الالى فى العمليات التكنولوجية

مقدمة :

تعتبر الالية التامة اعلى مراحل التحكم الالى فى العمليات الانتاجية ، لانها تقوم بالتحكم الالى فى جميع المعدات عن طريق استخد ام الآلات الحاسبة الالكترونية .
تعمل الالية التامة على تسيير العملية الانتاجية فى الظروف المثلى ، كما تعمل ايضا على تشغيل الماكينات وايقافها عن العمل ، وفصل الماكينات المعطلة ثم فكها لاحلال
ماكينات جديدة محلها .

وزيادة على الوفورات الاقتصادية الكبيرة القيمة التى نحصل عليها عند اجراء الالية التامة للعمليات التكنولوجية ، فانه يمكن ايضا تخفيف العبء الواقع على العمال من جراء الابخوه والغازات ، والروائح الكريهة ، والظروف الصناعية الصعبة ، وكذ لك تحسين الرقابة على سير الانتاج والتحكم فى العمليات التكنولوجية .

مراحل تطبيق الالية التامة :

(١)
فى حالة تقرير تطبيق الالية التامة فى الصناعة ، فان ذ لك يتطلب المراحل الثلاثة الاتية :

أولا : يتم فى المرحلة الاولى استخدام الوسائل الالية للمنشأة كلها ، على ان يتم التحكم فيها مركزيا ، اى من حجرة التحكم المركزى التى تحتوى على اجهزة القياس ، واجهزة التحكم فى اجهزة التنفيذ والاشارات . . . الخ .

ثانيا : يتم في المرحلة الثانية استخدام الحاسب الالى بدلا من حجرة التحكم او التوزيع المركزى .
ويقوم الحاسب الالى بمعالجة البيانات الخاصة بالعملية التكنولوجية ، وبناء على ذلك
يصطلى العمليات اللازمة لاجهزة الضبط الالى التى تقوم بالمحافظة على القيم المثلى
لاهم متغيرات العملية .

ثالثا : في المرحلة الثالثة يقوم الحاسب الالى بدلا من حجرة التحكم او التوزيع المركزى وكذلك
ايضا بالعمل بدلا من بعض اجهزة الضبط ، اى ان الحاسب الالى يقوم باجراء عمليات
التصحيح للخواص الاستاتيكية والديناميكية للعملية التكنولوجية .

خواص العمليات الكيميائية

من المعروف ان اغلب العمليات الكيميائية تتميز بما يأتى

- انها عمليات تكنولوجية مستمرة ابتداء من الخامات حتى المنتج النهائى
- انها عمليات تكنولوجية معقدة ، تتداخل وتتشابك فيها بعض الموازين المادية
- تعتمد بعض العمليات على ما قبلها وما بعدها من عمليات
- كبر حجم الانتاج
- هناك صفات خاصة للسوائل والغازات .

وعلى ذلك فان الانحراف الذى يحدث فى احدى العمليات الصغيره المكونه للعملية
التكنولوجية الكبيرة سيؤدى بالتالى لحدوث انحرافات فى العملية كلها . وسيحتاج الامر الى
وقت وجهد كبير لاعادة العملية التكنولوجية الى حالتها الطبيعية التى كانت عليها قبل حدوث
الانحرافات .

اى ان الانتاج فى صورته الحديثه ومع الثورة الصناعية الثانية وظهور العديد من الاساليب
العلمية^(١) بدعوى الى استخدام الاليه المعقدة . والمقصود بذلك هنا هو استخدام التحكم الالى
فى اهم العمليات المكونه للعملية التكنولوجية .

(١)

Bright, J.

Automation & Management

Boston, Harvard University, 1958, p. 83.

التحكم المركزى

تقوم حجرة التحكم او التوزيع بمراقبة عمل القسم او المنبر الا الى ذلك من واقع مؤشرات
اجهزة الرقابة المركزية •

اما عملية التنسيق بين عمل جميع الاقسام والعناصر فيجب ان تقوم بها حجرة التحكم المركزى
او التوزيع المركزى • حيث توجد فى هذه الحجرة لوحة عامة تحتوى على اجهزة الرقابة المسافية
والتي تعبر عن حالة كل قسم وعنبر ، وكذلك ايضا اجهزة تقياس كميات الخامات والخزونات
ومن الوقود والمواد والمياه والابخرة والطاقت الكهربائية ... الخ •

لذلك نرى ان اجهزة التسجيل الا ليه لمؤشرات اجهزة القياس والاشارات المعبرة عن
ظروف العمل الغير طبيعية للمعدات التكنولوجية سوف تساهم مساهمة كبيرة فى حجرة التحكم
او التوزيع المركزى (١)

يمكن تطوير العمليات التكنولوجية عن طريق زيادة معدل تحويل المواد الداخلة فى
التفاعل الى منتجات نهائية ، او عن طريق زيادة كميات المواد التى تجرى معالجتها • الا انه
سيكون هناك تضارب بين انتاجية المعدات وبين ذلك حيث ان تحميل المعدات الى اكثر من
حد معين سيؤدى الى نقص معدل (او معامل) استخدام الخامات ، وبالعكس فان الحاجة
لزيادة درجة تحويل المواد المتفاعلة سيؤدى الى ضرورة زيادة الزمن اللازم لمعالجة المواد فى
المعدات وتقليل تحميلها •

وهكذا تظهر اهمية معرفه العلاقة الكمية بين هذه العوامل لانها ستتمكن من الحصول على
الظروف التكنواقتصادية المثلى لكل عملية • الا ان القيمة المثلى هذه لا تكون ثابتة بل تتغير
طبقا لظروف العمليات وتركيب المواد المتفاعلة ، ونشاط الحافز ، وحالة المعدات ... الخ •

Jakobson B.M. Automation in Chemical Industries OKBA 1959, 2 (١)

اي ان جوهر المشكلة الرئيسية للتحكم الالى في العمليات التكنولوجية ينحصر في الحصول على الظروف التكنولوجية المثلى التى تضمن التوصل الى اقصى انتاج بالجوده المطلوبه ، و بأقل تكاليف ممكنه لتجهيز هذا الانتاج فى ظل ظروف العمل المناسبة للمعامل .

هذا العمل سيكون عبثا ثقيلًا سواء بالنسبة لحجرة التحكم فى عمل القسم والمُنْبَر او فنى حجرة التحكم والتوزيع المركزية . فكيف ان .ن على من يقوم بذلك العمل ان يحسب الاعداد الكثيره من المتغيرات والعوامل المحدده لظروف عمل المصنع ، ثم يحسب منها الحسابات التكنولوجية مقتضاه للحصول على الظروف التكنولوجية المثلى .

والمرحلة التالية فى مراحل تطور الالية فى الانتاج هى مرحلة انتشار استخدام الحاسبات الالية المقصده باجهزة الرقابة والقياس والضبط وحيث تكون معها فى مجموعها نظاما واحدا للتحكم لا يحتاج لحجرات التوزيع المحليه الخاصه بالاقسام ، وسيؤول عمل الموزع الرئيسى الى وضع برامج للانتاج . وهذا هو ما نقصد به الالية التامة للانتاج .

وتجدر الاشارة هنا الى ان مجمع الحديد والصلب ينشئ^٢ فرنين عاليين سعة الواحد ١٠٣٣ متر مكعب ثبت تشغيلهما بكفاءة عالية فى عدة مصانع بالعالم وهما مجهزين لامكان تشغيلهما فى المستقبل بواسطة الحاسب الالى لكترونى^(١)

عقبات امام الالية التامة

- من بين اهم العقبات التى تقف امام الانتقال الى الالية التامة فى الانتاج نجد الاتى :
- ان الاستعداد الرياضى والمعلومات الرياضية لا تسمح للمهندسين والفنيين لكى ينتقلوا للعمل بالحاسبات الالية ،
 - لم تتم بعد دراسة العمليات التكنولوجية فى الصناعة باعتبار انها اهداف للتحكم الالى ،
 - عدم وجود وصف رياضى لاغلب العمليات التكنولوجية ،

(١) مجمع الحديد والصلب ، خطة تنمية اقتصاديه واجتماعية متكاملة ،
الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب ، ص ٢١ .

- لم يتم بعد تجهيز معدات الانتاج بما يكفيها من اجهزة الرقابة والقياس والوسائل المادية للالية ،
- عدم وجود عدادات تناسب مع جودة اجهزة التحكم واسراريتها ،
- عدم وجود عدادات لكثير من مؤشرات الجودة للمد مليات التكنولوجية (تقوم مثلاً بتحميل المخالط التي تتكون من مكونات كثيرة ، او بتحديد تركيز المحاليل ، ... الخ) ،
- وذلك بخلاف الصمومات الاخرى .

الباب الثاني

التجهيزات والعمليات التحضيرية

مقدمة :

تحتاج عملية التحكم الآلي في العمليات التكنولوجية الصناعية أو الوحدات الانتاجية الى وسائل تكميلية متعددة وتختلف حسب الهدف الذي يجب تحقيقه باستخدام نظام التحكم الآلي .

أبسط عمليات التحكم الآلي تعتبر عملية الاحتفاظ بثبات قيمة احد متغيرات العملية التكنولوجية مثل درجة الحرارة ، وتأتي بعد ذلك عملية أو طريقة التحكم الآلي باستخدام برامج محددة ، أو برامج تتعقب قيم المتغيرات . وبالرغم من ان هذه العمليات ستخفف العبء الواقع على العامل ، الا انها تترك له ان يقوم بالوظائف المنطقية للتحكم في الوحدات المختلفة .

كفاءة عمل هذه الوحدات المختلفة ، ونتاجيتها ، وجود المنتجات التي تنتجها ، وما يتم استخدامها من مستلزمات الانتاج ، والطاقة - ذلك كله سيتحدد بناء على أسلوب العمل الذي يحدده العامل . وسيكون هذا الأسلوب قريباً من أسلوب التشغيل الأمثل وسيعتمد ذلك على مهارة وخبرة وتجربه وأحياناً على احساس وشعور العمال الذين يحدون أسلوب التشغيل .

الا ان اتجاه تطوير العمليات التكنولوجية من ناحية ، وزيادة حجوم الانتاج من ناحية اخرى يبين انه لكي تتم عملية التحكم بنجاح سيحتاج الامر الى استخدام الكثير من المعلومات والبيانات المعبره عن خصائص العملية التي تجري في هذه الوحدة . ففي عملية تكرير البترول نجد ان القرار الذي يتخذ لاجراء تغييرات في اشارات التحكم الآلي يبنى على اساس البيانات التي تؤخذ من ٢٢٠ عداد ومبين للحرارة والضغط وكميات المواد ونوعية المنتجات . كما يجب ان تؤخذ ايضاً في الاعتبار التحاليل المعملية التي تتم دورياً ، مع مراعاة الإوامر والاولويات التي تضعها الادارة (١)

وعلى ذلك فان اختيار الاسلوب الامثل لعمل الوحدة في هذه الحالة تحت ظل الظروف التي تتغير باستمرار سيكون مشكلة كبيرة يصعب على الانسان ان يتابعها لاتخاذ قرار فيها .
مثل هذه الوحدات التكنولوجية المعقدة في الصناعات الكيماوية ، والبتروكيماوية ، والصيدلانية ، وما يشابهها ستكون عند التحكم في عملها بعيدة عن التحكم الامثل . والنتيجة هي ان كفاءة عمل هذه الوحدات ستقل ، بل قد تظهر اخطار خلال العملية الانتاجية ، ومن هنا تظهر الاهمية القصوى للوسائل والاساليب التي تتبع لزيادة كفاءة الوحدات الانتاجية ، وخصوصا الآلات الحاسبة الالكترونية .

نماذج العمليات التكنولوجية :

تسبق الميكنة والالية التامة للانتاج بحوث تجهيزية وتحضيرية كثيرة على معدات الانتاج وخصوصا البحوث الخاصة بالوصف الرياضي لاساتاتيكية وديناميكية العمليات التكنولوجية .
فالوصف الرياضي للاساتاتيكية يشتمل على معادلات الخصائص الاستاتيكية وعلاقات الاتزان والقيود لهذه العمليات وذلك حسب امكانيات المعدات وظروف التشغيل . ويتم الوصف الرياضي على اساس ميزان المواد وميزان الطاقة للصناعة المقترحة ، وكذلك لوحدها المختلفة ، وظروف تشغيل المعدات المستخدمة ، واذا جرى ذلك خلال فترات مختلفة في اليوم او الشهر او في العام ، فانه سيعطى صورة اوضح تسمح بدراسة تغير هذه الصفات بالنسبة للزمن مما يساعد امكانية تصحيح النموذج الرياضي للعملية .

اما الوصف الرياضي لديناميكية العمليات التكنولوجية فيمكن الحصول عليه من خلال الطرق الطيفية (مثل طريقة الذبذبات) او بالطرق الاحصائية على اساس بيانات التشغيل المادي لهذه الوحدات .

الحصول على البيانات

تحتوي كل عملية من العمليات التكنولوجية على عدد من المتغيرات الخاصة بها ، ويجب ان يحدد هذا العدد من المتغيرات ثم تؤخذ بيانات عن هذه المتغيرات خلال فترة

زمنه محدد ، * وهذه البيانات يمكن الحصول عليها عن طريق الاتى :

أ - تسجيلات مؤشرات أجهزة القياس المثبتة على المعدات

ب - معالجة الخرائط المسجلة على أجهزة القياس

ج - تجميع وتسجيل البيانات بواسطة جهاز التسجيل الرقمى *

فى الحالة الاخيرة يتم فى خلال فترة زمنيه محدد * تسجيل مؤشرات أجهزة القياس (العدادات) فى جهاز التسجيل ، ثم تخول من صورتها المستمرة الى الصورة الرقمية ، ثم تقاس وتطبع فى جهاز الطبع او ترسل مباشرة الى الحاسبات الالكترونية *

الطرق الاحصائية

الخواص الاستاتيكية

الخواص الاستاتيكية للوحدة التى نريد التحكم فى عملها اليا هى عبارة عن العلاقة بين قيم مخرج هذه العملية وقيم المدخل فى الظروف العادية Steady state هذا وتسمح قيم الخواص الاستاتيكية بالتحديد النهائى للمتغيرات الضرورية ومراكز التحكم الى تثبيت وضبط واجراء الرقابة على العمليات التكنولوجية^(١) ومن المسلم به ان ذلك سيختلف بالنسبة لمختلف القطاعات الصناعية ، حيث ان لكل قطاع السمات الخاصة به *

وبلاحظ عند دراسة بعض الحالات انه يمكن التعبير عن بعض العمليات التكنولوجية بعلاقات محدد * تماما بين المخرجات والمدخلات وذلك على الصورة الاتية :

$$y = f(x)$$
$$\text{or } x = (y)$$

Lossievsky V.L., Pliskin L.G.


Automation of continuous technological processes
Moscow 1960.

(١)

الا انه في بعض الحالات الاخرى لا تكون هذه العلاقة محددة تماما ، اذ ان كل قيمة من قيم المتغير x ستناظر مجموعة ما من قيم المتغير الاخر y ، وحيث ان توزيع y يتغير بطريقة محددة تبعا لتغير قيم x . وسنسمى مثل هذه العلاقة بالارتباط

• Correlation

نفرض ان $\bar{y}$ هي القيمة المتوسطة المناظرة لقيمة x حيث ان العلاقة بين القيمة المتوسطة للمتغير وبين المتغير تعبر عن الانحدار



شكل تشتت الملاحظات

لذا نجد للمخط AB ان

$$\bar{y} = ax + b$$

وهي معادلة خط انحدار y على x

ويتم رسم هذا الخط بحيث ان مجموع المربعات لجميع النقط البعيدة عنه (موازية للمحور الرأسي) تكون اقل ما يمكن اي اقل من ذلك المجموع لاي خط اخر .

ولذلك فان جميع قيم y المأخوذة من خط الانحدار ستمبر عن اكبر ارتباط مع القيم المأخوذة من التجارب .

وللخط x على y (الخط المستقيم CD) نجد ان

$$\bar{x} = y + d$$

$$\bar{y} = f(x)$$

وعموماً نجد أن

$$\bar{x} = \varphi(y)$$

أي أنه إذا لم تكن لدينا علاقة محددة بين كل من x , y فإننا نلجأ إلى مفهوم أقصى قيمة احتمالية للمتغير y بين مجموعة قيمها المأخوذة من التجارب .

ومؤشر هذه العلاقة - أو معامل الارتباط - r - يعبر عن درجة الصلة الخطية

بين x , y

وعادة ما تكون قيمة معامل الارتباط أقل من الواحد الصحيح . إذا كانت قيمة معامل الارتباط تساوي صفراً فإن هذا يعني عدم وجود ارتباط خطي ، وإن المستقيمات تكون موازية المحاور Ox , Oy .

وإذا كان معامل الارتباط يساوي الواحد الصحيح فإننا نجد علاقة خطية (حيث تنطبق خطوط الانحدار على بعضها) .

إذا كانت $\bar{x}$, $\bar{y}$ تعبر عن الوسط الحسابي لقيم المتغيرات ، فإن الانحراف عن المتوسطات سيكون كالآتي

$$x_i = X_i - \bar{X}$$

$$y_i = Y_i - \bar{Y}$$

ومربع الانحراف هو

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} = \frac{\sum X_i^2}{n} - \bar{X}^2$$

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum y_i^2}{n} - \bar{Y}^2$$

حيث n - عدد المشاهدات

ونحدد معامل الارتباط كالآتي

$$r = \frac{\sum x_i y_i}{n \sigma_x \sigma_y} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

باستخدام علاقة r يمكن تحويل معادلات الارتباط الخطية الى الصورة :

$$y - \bar{y} = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \bar{x})$$

$$x - \bar{x} = r \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - \bar{y})$$


المعاملات $r \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ ، $r \frac{\sigma_x}{\sigma_y}$ تحدد ميل خطوط الانحدار وتسمى بمعاملات انحدار y على x ، انحدار x على y .

اذا كانت الحالة التي ندرسها اكثر تعقيدا من هذه الحالة ، اى عند ما يزداد عدد المتغيرات التي تتربط فيما بينها ، فانه يصعب الحصول على الخواص الاستاتيكية ، ولذلك فان استخدم ام الطرق المادية للحصول على هذه الخواص سيكون من الصعب بمكان وذلك نظرا لصعوبة التجارب التي تجري على المصادر اثناء ظروف تشغيلها ، ولذلك فان الامر يستدعي ضرورة استخدام طريقة أخرى .

الخواص الديناميكية :

في اغلب أنظمة التحكم الآلى التي تستعين في عملها بالحاسبات الالكترونية جرت العادة ان تستخدم طرق الامثلة الاستاتيكية للعمليات التكنولوجية . ويجب في هذه الحالة معرفة فترات التأخير وفترات ازمته الانتقال اللازمة لتقييم عمل الحاسبات الالكترونية . وهذا الازمه يمكن تحديد ها عمليا او بواسطة الطرق الاحصائية .

وعند تسجيل المتغيرات يكون لدينا جرام تسجيل المتغيرات المستمرة شكل الذبذبات العشوائية حول متوسط القيم الثابتة والتي عادة ما تكون قريبه من شكل العملية العشوائية العادية random stationary process وذلك كما هو موضح في الاشكال الاتية :



وتكون دالة الارتباط R هي المتوسط الزمني لحاصل ضرب القيم العشوائية $x(t)$ و $x(t+s)$ للحماية العشوائية في أي فترتين زمنيتين يفصل بينهما الزمن s (١)




ويمكن حساب هذه الدالة بسهولة وذلك من المنحنيات التي ترسم للعملية أثناء التشغيل . فيمكن للعملية العشوائية $x(t)$ أن نحسب طوال الفترة الزمنية T

$$R_x(s) \approx \frac{1}{T-s} \int_0^{T-s} x(t) x(t+s) dt$$

$$\approx \frac{1}{T-s} \sum x(t_i) x(t_i + s) \Delta t$$

دالة الارتباط R تكون متماثلة حول المحور الرأسى ولذا لك عادة ما يرسم نصف الدالة

نقط عند $s \geq 0$



Popov E.P.,

Automatic Regulation and control. Moscow 1961.

(١)

إذا كانت العمليتان $x(t)$ و $y(t)$ فان

$$R_{xy}(s) \approx \frac{1}{T-s} \int_0^{T-s} x(t) y(t+s) dt$$

$$\approx \frac{1}{T-s} \sum x(t_i) y(t_i + s) \Delta t$$

وتحسب هذه الدوال على الحاسبات الآلية أو على أجهزة خاصة تسمى
• كوريلوجراف

الباب الثالث

أمثلة تطبيقية

أولاً : صناعة الصودا


مقدمة :

تتميز الصناعات الكيماوية المختلفة بأن كل صناعة منها تشتمل على العديد من العمليات الكيماوية الموحدة والعمليات الطبيعية المشتركة اللازمة للحصول على المنتج النهائي الواحد ويستوى الأمر أيضاً بالنسبة لصناعة الصودا ، ولكننا سنقتصر الكلام هنا على إحدى العمليات الكيماوية وهي عملية ترسيب البيكربونات .

تتم عملية الحصول على البيكربونات فسي برج التفاعل أو برج الترسيب وتنحصر المواد الداخلة في التفاعل في الآتي :

محلول ملحي يحتوي على ملح الطعام والامونيا يدخل من أعلى البرج ، غاز ثاني أكسيد الكربون ويدخل من أسفل البرج .

والمنتج المطلوب من هذه العملية هو بيكربونات الصوديوم ، التي تترسب عند تفاعل الفازات المتفاعلة مع المحلول المتساقط في البرج .



عند دراسة النموذج الرياضى لاستاتيكية عملية الكربنة في انتاج الصودا فان الامر يقتضى
القاء الضوء على مزيد من تفاصيل هذه العملية •

وهنا نجد انه يدخل من الجزء العلوى بالبرج تيار من محلول ملح الطعام الامونيومى (١)
وذلك من خلال المدخل رقم ٥ •

اما الغازات الداخلة من اسفل البرج فتدخل من الفتحتين ١ ، ٢ وهى غازات
تحتوى على ثانى اكسيد الكربون • وتخرج الغازات بعد التفاعل من اعلا البرج من الفتحة
رقم ٤ •

وهناك ايضا عملية مساعدة تتلخص في تبريد برج التفاعل بواسطة مياه التبريد التى
تلف خارج الجزء السفلى للبرج وتدخل من مدخل مياه التبريد رقم ٦ وتخرج من مخرج
مياه التبريد رقم ٣ •

لكن نحافظ على سير العملية التكنولوجية التي تتم في برج التفاعل فان الامر يحتاج الى استخدام اجهزة التحكم الالى الاتية :

- U_{Na} الذى يبين نسبة الصوديوم الداخلى فى البرج مع محلول الملح الامونيومى والتي تتحول الى البيكربونات وتسحب مع المعلق ٠ وتصل قيمة هذا المعامل نظريا الى ٨٤ % ، فى حين تتراوح قيمته عمليا بين ٧٢ - ٧٤ % لتصل فى بعض الاجهزة الى ٧٥ % .

ولقد تم في الاتحاد السوفيتي وضع بديلين للنموذج الرياضي لاساتيكية عمليه ابرج
الترسيب في انتاج الصودا (٢٦)

Potrashbov V.E., Tutunibov. A.B. Automation of chemical pro- (1)
duction OKBA Moscow 1961, 3. (2)

Tutunibov A.B., Potrashkov V.E. chemical Industry 1961, 8. (2)

كما تم الاهتمام بالعلاقات الرياضية الآتية

$$\text{الرقم الهيدروجيني للبيكربونات} = \text{د} \left(\frac{\text{كمية ثاني أكسيد الكربون الممتصه}}{\text{كمية الأمونيا الداخلة}} \right)$$

تركيز ثاني أكسيد الكربون ، د درجة حرارة البيكربونات {

درجة كربنه المعلق = د { الرقم الهيدروجيني ، د درجة حرارة البيكربونات {

معامل استخدام الصود يوم = د { تركيز الأمونيا ، درجة الكربنه ، تركيز الكلور ، درجة حرارة المعلق {

وغير ذلك من العلاقات الأخيرة .

التحكم الآلي في العملية التكنولوجية

تنحصر العملية التكنولوجية في عملية الحصول على البيكروونات ولذا لك نفترض ان المتغيرات التي ستتحكم في قيمها هي Q_1 , Q_2 , L_c

حيث :

Q_1 - كمية الغازات التي تسرى في المدخل الاول

Q_2 - " " " " " " الثاني

L_c - كمية البيكروونات الناتجة من التفاعل والخارجة من العداد رقم ١١

التحكم الآلي في برج الترسيب
باستخدام الحاسب الآلي

عند استخدام الحاسب الآلي فان الامر يحتاج الى ان تتكون العملية من جهازين كبيرين ، على ان يشتمل كل جهاز منهما على أجهزته الخاصة به .

١ - جهاز التفاعل

ويشتمل بدوره على الاجهزة الخاصة بما يلي

- I المدخل الاول للغازات
- II المدخل الثاني للغازات
- III مخرج مياه التبريد
- IV مخرج الغازات من البرج
- V مدخل محلول الملح الامونيوم
- VI مدخل مياه التبريد
- VII مخرج معلق البيكربونات

ب - جهاز التسجيل الرقعي

ويشتمل بدوره على الاجهزة الاتية

- IX اجهزة الرقابة الالية
- X اجهزة تكبير
- XI مفاتيح (ريليه)
- XII لوحة القياس
- XIII جهاز تلفراني لنقل البيانات •

وتكون الاجهزة المستخدمة كالآتي :

- ١- جهاز تحليل الغازات للمدخل الاول (لتحديد تركيز ثاني اكسيد الكربون)
- ٢- جهاز لقياس كمية الغازات في المدخل الاول Q_1
- ٣- جهاز تحليل الغازات للمدخل الثاني (لتحديد تركيز ثاني اكسيد الكربون)
- ٤- جهاز لقياس كمية الغازات في المدخل الثاني Q_2
- ٥- جهاز لقياس درجة حراره الغازات الخارجة من البرج t_{og}

٦ - جهاز تحليل الغازات الخارجة من البرج (لتحديد تركيز ثاني اكسيد الكربون)

٧ - جهاز لقياس درجة حرارة المحلول الملحي الداخل للبرج t_i

٨ - جهاز لقياس الرقم الهيدروجيني للمحلول الملحي الداخل للبرج pH_i

٩ - جهاز لقياس درجة الحرارة في وسط البرج t_m

١٠ - جهاز لقياس درجة حرارة معلق البيكربونات على مخرج البرج t_{ob}

١١ - جهاز لقياس كمية معلق البيكربونات على مخرج البرج L_c

١٢ - جهاز لقياس الرقم الهيدروجيني لمعلق البيكربونات على مخرج البرج pH_o

من هذا يتضح انه سيتم التحكم في كميات الغازات الداخلة الى برج التفاعل وكذلك في كمية المعلق الذي نحصل عليه من البيكربونات . في حين ان المتغيرات الاخرى مثل تركيز ثاني اكسيد الكربون في المدخل الاول والثاني للغازات ومخرج الغازات ، ودرجة الحرارة للمتغيرات المختلفة ، والرقم الهيدروجيني للمحلول الملحي والبيكربونات فلا يتم التحكم فيها .

هذا المثال البسيط يجب ان توضع له علاقة بين مؤشرات اجهزة الرقابة وبين بيانات جهاز الطبع . وهذه العلاقة ستكون معقدة ، الا انه يمكن تقريبها الى علاقة خطية .

الخواص الاستاتيكية

ترتبط الخواص الاستاتيكية فيما بين متغيرات كثيرة ، ويمكن افتراض معادلات الخواص

الاستاتيكية في الصورة الاتية :

$$pH = f_1 (k, Q_1, Q_2, C'_{CO_2}, C^{11}_{CO_2}, t_{ob}, t_i, R_H, C^i_{NH_3})$$

$$U_{Na} = f(k, Q_1, Q_2, C'_{CO_2}, C''_{CO_2}, t_{ob}, t_i, R_H, C^i_{NH_3})$$

حيث

pH - وحدة الرقم الهيدروجيني التي تحدد تركيز ايون الهيدروجين وهي مؤشر لتحديد اتمام التفاعل

U_{Na} - المعامل المئوى لاستخد ام الصود يوم

Q_1 - كمية الغازات المركزه الداخله للبرج فى المدخل الاول م ٣ / ساعه

Q_2 - " " " " " " " " الثانى م ٣ / ساعه

C'_{CO_2} - تركيز ثانى اكسيد الكربون فى غازات المدخل الاول بالجسم %

C''_{CO_2} - " " " " " " " " الثانى %

t_i - درجة حرارة الملح الامونيوم $^{\circ}C$

t_{ob} - " " " " " " " " محلق البيكربونات $^{\circ}C$

$C_{NH_3}^i$ - تركيز الامونيا فى الملح الامونيوم الداخلى للبرج

R_H - د رجة كربنه (اتمام تفاعل) الملح الامونيوم الداخلى للبرج %

$k = \frac{G_{CO_2}}{G_{NH_3}}$ نسبة كمية ثانى اكسيد الكربون الداخلى للبرج الى كمية الامونيا الداخله للبرج .
وعند التقريب الاول نفترض ان العلاقه تكون خطيه ، أى أن

$$pH = a \Delta k + b \Delta Q_1 + c \Delta Q_2 + d \Delta C'_{CO_2} + e \Delta C''_{CO_2} + f \Delta t_{pp} + g \Delta t_i + h \Delta R_H + i \Delta C_{NH_3}^i$$

$$U_{Na} = a \Delta k + b \Delta Q_1 + c \Delta Q_2 + d \Delta C'_{CO_2} + e \Delta C''_{CO_2} + f \Delta t_{ob} + g \Delta t_i + h \Delta R_H + i \Delta C_{NH_3}^i$$

ولتسهيل هذه الرموز نفترض ان

$$k = k - \bar{k} = x ; \quad Q_1 = Q_1 - \bar{Q}_1 = y ;$$

$$Q_2 = Q_2 - \bar{Q}_2 = z ; \quad C'_{CO_2} = C'_{CO_2} - \bar{C}^1_{CO_2} = p ;$$

$$C''_{CO_2} = C''_{CO_2} - \bar{C}''_{CO_2} = q ; \quad \Delta t_{ob} = t_{ob} - \bar{t}_{ob} = t$$

$$t_i = t_i - \bar{t}_i = m ; \quad \Delta R_H = R_H - \bar{R}_H = n ;$$

$$\Delta C^i_{NH_3} = C^i_{NH_3} - \bar{C}^i_{NH_3} = r$$

ونحصل بذلك على المعادلتين الاتيتين :

$$p_H = ax + by + CZ + dp + eq + ft + gm + hn + ir$$

$$U_{N_H} = ax + by + CZ + dp + eq + ft + gm + hn + ir$$

بعد ذلك تحسب معاملات الانحدار للمعادله وتحدد مصنوياتها .

تخير الخواص الاستاتيكية بالنسبة للمؤمن

افترضنا للتسهيل عند دراسة تشغيل المعدات التكنولوجية ان معاملات الخواص الاستاتيكية لا تتغير بالنسبة للمؤمن ، والسبب في ذلك هو عدم وجود بيانات متاحة عن هذه التغيرات .

فمن المعروف ان الاجهزة الخاصة باصناعة الكيماوية لا تتميز بمعاملات ثابتة للخواص الاستاتيكية ، وذلك لان متغيرات العمليات الكيماوية لا تتحدد من القوانين الطبيعية والقوانين الكيماوية فقط ، ولكن ايضا من معاملات الاجهزة مثل حالة التفاعل ، ونشاط الحوافز (العوامل المساعدة) ، ومساحة مقطع سريان السوائل او الفازات الخ .

كما يلاحظ في بعض التفاعلات أن تيارات السوائل وتيارات الغازات تتميز بخاصية ترسيب مواد صلبة على الاسطح الداخلية للمعدات .

وهكذا فإن أي تغير بسيط في معدل سريان هذه العمليات سيؤثر على الانتاج .
فإذا كان من الصعب ضبط معدل سريان هذه العمليات ، فإنه ستظهر مشكلة حساب معدلات الخواص الاستاتيكية التي تتغير ثم تعدلها في معادلات النماذج الرياضية للتحكم في العمليات التكنولوجية .

يمكن أن يقال أن عمل أبراج الترسيب الكربونية يتم بطريقة دورية حيث تستغرق الدورة ٧٠ - ٨٠ ساعة^(١) وخلال هذه الفترة نجد أن مساحة المسارات في البرج تقل باستمرار نتيجة لترسيب المواد الظلمة وهذا سيؤثر بدورته على تغير الخواص الاستاتيكية للبرج وهي تكون الجزء الأساسي في عملية التحكم الألى في البرج .

وهنا تدعو الحاجة لدراسة تغير معدلات الخواص الاستاتيكية للبرج خلال فترة عمله ، ثم وضع المعادلات المناظرة لهذه التغيرات لتصحيح المعادلات الرئيسية للخواص الاستاتيكية .

ثانيها : نتائج استخدام الحاسبات الالكترونية في التحكم الآلي في العمليات التكنولوجية

تدعو الحاجة لاستخدام الحاسبات الالكترونية في التحكم الآلي في العمليات التكنولوجية ، وهذا يؤدي الى ضرورة حل مشاكل عديدة للحصول على انصب الظروف التكنولوجية والاحتفاظ بها بصورة آليه . بمعنى أنه يجب على أجهزة التحكم الآلي نفس ظروف تغير خواص الوحدات التي يجب التحكم في عملها ، وتغير تيارات المدخلات ، أن تقوم هذه الأجهزة بالبحث عن أنصب الظروف التكنولوجية بغرض الانتفاع بأقصى قيمته فيه اقتصاديه للعملية التكنولوجية . الأجهزة التي تقوم بهذه العملية تكون مجموعة أو نظم الأمليه الآليه ، أو التحكم الأمثل . وقد يمكن تحديد أقصى انتفاع من هذه العملية التكنولوجية بواسطة أحد متغيرات العملية نفسها ، أو بواسطة متغير آخر يمكن حسابه من متغيراتها .

ففي أثناء تشغيل العملية يجري ضبطعدادات أجهزة التحكم وتعديلها لتحسين قيمة الانتفاع من هذه العملية . ومن هنا يتضح الفرق بين أجهزة التحكم الأمثل وأجهزة التحكم الآلي العادي . ففي حالة أجهزة التحكم الأمثل نجد أن خواص الوحدات او تيارات المدخلات لا تكون ثابتة القيمة لأنها تتغير خلال العملية التكنولوجية ، وتكون غير معروفة القيمة سلفا ، في حين أن أجهزة التحكم الآلي العادي تقوم بدورها في تثبيت قيم متغيرات العمليات التكنولوجية المعروفة مسبقا .

شروط الأمثلة :

ينقسم الدكتور زاحلافسكى (١) شروط الأمثلة التي توضع لأنسب الظروف التكنولوجية

الى :

- طريقة التنظيم .
- معيار اقل تكلفه .
- جودة الانتاج حسب الانتاجية المتاحة .
- تقليل فترة دوران رأس المال .
- زيادة الانتاج ، أو زيادة العلاقة بين الانتاج والطاقة المستخدمه .

ولقد جرت العادة ان يربط شرط الأمثلة بين تصنيع المنتج وجودته واقتصاديته
فإذا تم تحقيق هذه المؤشرات في مؤشر واحد ، فانه يمكن التأكد من هذا المؤشر
باستمرار ، وذلك بهدف تعظيمه حتى يمكن الحصول على أقصى انتفاع من العملية
التكنولوجية .

نماذج الأمثلة لبرج الكرينه

أبسط صوره من صور نماذج الأمثلة الانصاتيكية لبرج الكرينه يعرضها جروبوف (٢)
بفرض الحصول على أقصى انتفاع من الخامات المستخدمه .

من المعروف أن المعدات التكنولوجية تتميز بتغيير مدخلاتها وهذا يمكن تقسيمه
الى مدخلات يمكن التحكم فيها ، وأخرى لايجرى التحكم فيها ، وذلك زيادة على بعض

(١) Za, lavsky I.I. Automation of chemical production. OKBA Moscow, 1960, 4.

(2) Groubov V.I. Chemical Industry 1963, 4.

البارامترات التي قد تتغير أثناء تشغيل العملية التكنولوجية ، كما تتميز أيضا بـمـنـفـض
القيم التي تعبر عن هذه العملية (كالانتاجية ، وتكلفة المنتج ، الخ) .

وإذ أن فانه بجانب المتغيرات التي لايجري التحكم فيها سنختار تلك المتغيرات
التي سنحكم فيها خلال عمل البرج بحيث يكون معامل استخدام الموديوم أكبر مايمكن ،
وحيث تكون قيم المخرجات في اطار الحدود المقترحة ولا تقل الانتاجية عن قيمه محدد .



في الشكل السابق يتم البحث عن ظروف التشغيل المثلى وذلك عن طريق دراسة
التباديل الممكنة للمتغيرات التي يجرى التحكم فيها

- في ١ - يتم حساب ظروف تشغيل البرج من الوصف الرياضي لعملية الكرنه .
- في ٢ - يتم التأكد من القيود التكنولوجية .
- في ٣ - يتم اختيار البديل الأمثل .
- في ٤ - يتم اختيار المتغيرات التي سيجري التحكم فيها .
- في ٥ - يتم طبع بارامترات البديل الأمثل .



(ب) ضبط مجموعة معادلات النموذج (١)

فى ١ - تحسب من النموذج الرياضى ظروف تشغيل الفرن وذلك بناء على بارامترات دالة الانحدار .

فى ٢ - تقارن الحسابات التى اجريت فى (١) مع بيانات أجهزة الرقابة ، فإذا كانت متساوية (نعم) .

فى ٣ - يتم البحث عن الظروف المثلى لتشغيل السبرج

فى ٤ - يتم طبع القيم المثلى للبارامترات

أما إذا لم تتساوى القيم التى تقارن فى (٢)

أى (لا) فإنه

فى ٥ - تجرى معالجة البيانات المسجلة .

فى ٦ - يتم تصحيح المعادلات الأولية للنموذج وذلك بناء على الحسابات التى تم

فى (٥) .

بعد ذلك ترسل الاشارة الى (١) ثم الى (٢) .

(ج) شروط تكلفة الصنع (٢)

فى ١ - تتم حسابات ظروف التشغيل من القياسات الجارية للمتغيرات .

فى ٢ - تقارن هذه الحسابات مع قيود العملية التكنولوجية

إذا كانت نتيجة المقارنة ايجابية أى تحققت جميع القيود فإنه

فى ٣ - يتم حساب تكلفة الصنع من وتقارن مع تكلفة الصنع التى

حسبت قبل ذلك ، فإذا كانت اقل من السابقة

(1) Groubov V.I. Algorithming of Carbonization column using the computer. Kiev. 1965.

(2) Groubov V. I., Chemical Industry 1964, 2.

فان قيمتها تسجل في خلايا خاصه من خلايا
الذاكرة .

في ٤ - تسجل ايضا قيم المتغيرات التي يجرى التحكم
فيها والمناظره لهذه التكلفة .

اما اذا كانت قيمة تكلفة س أكثر من التكلفة السابقة فان القيمة السابقة تبقى كما هي
وترسل اشارة التحكم الى (٥)


في ٥ - تدخل الاشارة السابقة أو الاشارة المرسله من (٢) ذلك في حالة تم اذا لم
يتحقق ولو قيد واحد من قيود العمليه التكنولوجيه .
وهنا يتم تغيير قيم المتغيرات ونسبها الى بعضها .

في ٦ - يتم طبع القيم المثلث وترجع الى الدور من جديد في (١)

هذا ولم يكتفى جروبوف بهذه الأمثلة الثلاثة بل هناك شروط أخرى . يمكن استخدامها
نذكر منها على سبيل المثال شرط تكلفة الصنع السابق مع استخدام الضبط الذاتي
وغيره ، ولكننا سنكتفى هنا بهذه الأمثلة لبيع الكرنه في صناعة المصودا .

صناعة تكرير البترول

في مصنع تكرير البترول " امريكان أويل " في وايتنج بولاية انديانا والذي ينتج
نحو ٢٢٠٠ م^٣ من المنتجات البترولية يوميا . استخدام الحاسب الآلي
IBM - 704 في المركز الآلي للمصنع على مسافة ١٦٠٠ متر من هدف التحكم
الآلي .



- ١ - أمثلة العملية
- ٢ - تحديد حالة العملية من دالة الهدف
- ٣ - تجميع ومعالجة ابتدائية لبيانات المدادات
- ٤ - تجميع ومعالجة ابتدائية لبيانات جودة المنتج والخامات

تنقل البيانات الضرورية عن العملية آلياً من الأجهزة إلى الحاسب الآلي الذي يقوم بدوره بإعطاء تعليمات لأجهزة الضبط ولقد تم ذلك عام ١٩٦٠. هذا ويقوم الحاسب الآلي بانجاز العمليات الآتية :


- ١ - حساب القيم الجارية للبارامترات وهذا هو أساس العمليات التالية
 - فالبيانات الضرورية تذهب من المدادات إلى الحاسب الآلي
 - كما تدخل للحاسب الآلي بيانات من المعمل عن جودة المنتجات حيث تستخدم بدورها لضبط قيم معادلات الحسابات
- ٢ - مقارنة القيم الجارية التي حُسبت للمعامل الاقتصادية لعمل الجهاز مع القيم المحددة سلفاً عن طريق الفنيين وذلك حسب كميات الانتاج وجودة المنتجات
- ٣ - تحديد الأوضاع المثلى لمؤشرات أجهزة الضبط التي تناظر أقصى انتفاع
 - ويتم خلال العملية التحكم في ١٩٦ قيمة لبارامترات الوحدة ويحتاج ذلك لوقت قدره ٧٥ ثانية
 - بعد ادخال البيانات ومعالجتها يتم طبع قيم البارامترات ٦ ويؤخذ متوسط أربعة قراءات من القياسات

تكرار العملية ٤ مرات زيادة على الحسابات المتوسطة والحسابات النهائية
وكذلك طبع الأوضاع المثلى يحتاج الى زمن قدره ٢٠ دقيقة .

عند وضع برنامج على الحاسب الآلى تطلب الأمر تضاعف جهود أربعة مهندسين
وفنيين وثمانية مهندسين برامج لمدة عام واحد .

وقد أدى ذلك الى زيادة الإنتاج والانتاجية .

صناعة البتروكيماويات (١)



بالقرب من بلدة الوين بولاية تكساس بدأ تشغيل هذا المصنع في نهاية عام ١٩٦٢ وذلك على مساحة ١٢٠ هكتار • والخامات عبارة عن بتترول خام خفيف غير نقى ويعالج لانتاج الاتيلين، بروبين، بنزول ٠٠٠ الخ •

تظهر في هذه الصناعة مشكلة المعالجة المباشرة والمناسبة للبيانات الموجودة في المصنع ، ولذلك فلقد استخدم نظام الرقابة والتحكم On Line المباشر عن طريق الحاسبات الآلية التي تعطى تقييماً سريعاً لحالة العملية التكنولوجية في كل لحظة زمنية •

وقد سمح ذلك بتخفيض عدد أجهزة القياس إلى الحد الأدنى وكذلك للتسجيل الفوري لعدد كبير من البارامترات •

(1) Joint automatic Control Conference. Stanford University, June 24-25-26, 1964.

يستخدم الحاسب الآلى لجمع البيانات ومعالجتها بطريق التحكم المباشر
operative وتسجل نتائج الحسابات على شريط ورقي وتطبع في أجهزة الطبع .

يهتم الحاسب الآلى الأول بالبيانات الخاصة باللائحة ومستوعات الخامات
في حين يتحكم الحاسب الآلى الثانى في صناعة الاثليين ، والثالث يتحكم في صناعة
الهيدروكربونات والرابع في صناعة النينولات . على ان جميع هذه الحاسبات الآلية
متصلة ببعضها .

يعتبر الحاسب الآلى الأول بمثابة الحاسب المركزي في نظام التحكم المسمى
كما يعتبر كل حاسب آلى من الحاسبات الآلية الأربعة كنظام مستقل تماماً بنفسه
الا أن أى حاسب آلى في مكانه ان يتصل بأجهزة الذاكرة الموجودة بالحاسبات
الآخرى حيث يحسب منها البيانات التى تلزمه .


ومما أن هذه الصناعة تحتاج لبيانات عن درجة حرارة المواد الخام وكمية
المخزون فان هذه البيانات يمكن الحصول عليها عن الحاسبات الآلى الأول .

ومن مميزات هذا النظام نجد الآتى :

- ١ - إمكانية الحصول على جميع المعلومات الضرورية عن العملية كلها .
- ٢ - إمكانية إبلاغ مختلف الوحدات الصناعية ببيانات عن مخزون الخامات بالاستودعات
- ٣ - إمكانية حساب الانتاج اليومى بالمصنع .
- ٤ - إمكانية تبادل البيانات بين جميع الحاسبات الآلية عن طريق برنامج تساؤل
- ٥ - إمكانية تسجيل البيانات الدورية القادمة من الحاسبات الآلية المحلية .
- ٦ - إمكانية تجميع تقارير دورية للشركة ، وحساب الموازين السلمية بالمصنع .

صناعة تكنولوجيا مستمرة

بطرح كرايزمر^(١) المثال التالي والذي يعبر عن التحكم في العمليات التكنولوجية



١ - الحاسب الآلي

٢ - تحليل الخامات

٣ - أجهزة تحكم محلية

٤ - تحليل المنتج النهائي

٥ - مراحل العملية التكنولوجية

من المعروف أن المواد الخام تمر بمراحل متعددة وتتم عليها عمليات تكنولوجية متتالية ، فإذا كانت المراحل التكنولوجية ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، الخ تجري على الخامات ، وحيث يتم التحكم في هذه المراحل التكنولوجية عن طريق أجهزة التحكم المحلية ٣ ، ٤ ، ٥ ، بالترتيب ، على أن تتصل أجهزة التحكم المحلية هذه بالحاسب الآلي أيضا ، كما يتصل بالحاسب الآلي كل من أجهزة المراقبة ٢ ، ٦ الخاصة بتحليل كل من الخامات المستخدمة والمنتج النهائي .

وفي هذه الحالة يعمل الحاسب الآلي بناءً على المواصفات المطلوبة للمنتج النهائي ، ومن البيانات الخاصة بالخامات المستخدمة ، على إصدار تعليمات لأجهزة التحكم المحلية سواء بالاستمرار في أداء عملها العادي أو بإجراء بعض التعديلات في ظروف كل مرحلة على حدة من مراحل العملية التكنولوجية .

(١) ل . كرايزمر : السبرنتيك علم التحكم الاتوماتيكي

دار " مير " للطباعة والنشر موسكو ١٥٨ ، ١٥٩

المراجع

الدكتور فايز فرج غبريال الحكم الآلى فى الصناعة مذكرة داخلية رقم ١١٣
الميكته والآليه والانتاج مذكرة داخلية رقم ٣٠١
مجمع الحديد والصلب خطه تنميه اقتصاديه واجتماعيه متكامله
الجهاز التنفيذى للهيئة العامه لتنفيذ مجمع الحديد والصلب
ل. كرايزمر السيبرنتيك علم الحكم الاتوماتيكى
دار مير للطباعة والنشر موسكو

Mantoux P., The Industrial Revolution in the Eighteenth Century
London 1966, p. 47.

Argus Computer Control System. Instrument Practice IV, 15, 4, 1961.

Ferranti A. P., Argus Plant Control Computer
Process Control and Automation III V. 8, 3, 1961.

Groubov V.I and Others, Industrial Cybernetics Kiev 1966.
- Chemical Industry 1963, 1
- Chemical Industry 1963, 4
- Chemical Industry 1964, 2
- Logarithming of Carbonization Column using the
Computer Kiev 1965.

Malinovsky B. N., Groubov V.I., Problems of Computation Technique
GOSTECHISDAT Kiev 1961.

Bright, J. Automation and Management
Boston, Harvard University 1958, p. 83.

Jokobson B.M. Automation in Chemical Industries OKBA 1959, 2.

Lossievsky V. L., Plisbin, L.G.
Automation of Continuous technological Processes,
Moscow 1960.

Popov E. P., Automatic Regulation and Control. Moscow 1961.

Zelikin M.B. and Others, Production of Calcinated Soda.
Moscow 1959.

Potrashkov V. E. and Tutunikou A. B.,
Automation of Chemical Production OKBA Moscow 1963, 1.

Tutunikou A. B. and Potrashkov V. E.
Chemical Industry 1961, 8.

Zaslovsky I. I. , Automation of Chemical Production OKBA Moscow
1960, 4.

Joint automatic control conference. Stanford University,
June 24-25-26; 1964.

البيان	المحتويات	رقم الصفحة
تمهيد مقدمه		١
الباب الأول : الحاسب الالىكترونى		٦
والتحكم فى العمليات الانتاجيه		
مراحل تطبيق الآليه التامه		٦
خواص العمليات الكيماويه		٧
التحكم المركزى		٨
عقبات امام الآليه التامه		٩
الباب الثانى : التجهيزات والعمليات التحضيريه		١١
نماذج العمليات التكنولوجيه		١٢
الحصول على البيانات		١٢
الطرق الاحصائيه		
الخواص الاستاتيكيه		١٣
الخواص الديناميكه		١٦
الباب الثالث : أمثله تطبيقيه		١٩
<u>أولا :</u> صناعه الصودا		٢٩
النموذج الرياضى		٣٠
التحكم الالى فى العمليه التكنولوجيه		٢٣
الخواص الاستاتيكيه		٣٥
تخير الخواص الاستاتيكيه		
بالنسبه للزمن		٣٧

ثانيا : نتائج استخدام الحاسبات الالكترونيه

- ٣٩ في التحكم الآلى فى العمليات التكنولوجيه
٣٠ شروط الأُمثليه
٣٠ نماذج الأُمثليه لبنى الكرنسه
٣٣ صناعه تكرير البترول
٣٦ صناعه البتروكيماويات
٣٨ صناعه تكنولوجيايه مستمره

المراجع
المحتويات